



Serie P85 2H



Descrizione	Specifiche
Angolo di Passo	1.8°
Precisione dell'angolo di Passo	±5% (passo intero, senza carico)
Tolleranza Resistenza di fase	±10%
Tolleranza Induttanza di fase	±20%
Temperatura di esercizio	80°C Max.(2 Fasi on)
Temperatura d'ambiente	-20°C~+50°C
Resistenza di isolamento	100M Ω Min. ,500VDC
Classe di Isolamento	B
Gioco albero radiale	0.02Max. (450 g di carico)
Gioco albero assiale	0.08Max. (450 g di carico)
Carico radiale ammesso	220 N (a 20 mm dalla Flangia)
Carico assiale ammesso	60 N
Rotazione	CW (Vista fronte flangia)

Collegamenti




Motori Passo Passo taglia 85 mm


Modelli	Holding Torque	Fase			Detent Torque	N° Fili	Inerzia Rotore	Peso	Lungh. L	Ø Albero D	Curva
		Corrente	Resistenza (+/- 10%)	Induttanza (+/-20%)							
Albero: Singolo (A) / Doppio (B)	Nm	A	Ohm (25°C)	mH	N cm		g cm²	Kg	mm	mm	
P85 - 2H - 1 - A(B) - 200 - 4 (- A14*)	3,6	2	2,3	13	8	4	1.000	1,7	65	9,525	1
P85 - 2H - 1 - A(B) - 600 - 4 (- A14*)	3,6	6	0,41	2,48	8	4	1.000	1,7	65	9,525	2
P85 - 2H - 2 - A(B) - 200 - 4 (- A14*)	7	2	3,67	29,6	17	4	2.000	2,7	97	12	3
P85 - 2H - 2 - A(B) - 400 - 4 (- A14*)	7	4	0,86	7,69	17	4	2.000	2,7	97	12	4
P85 - 2H - 2 - A(B) - 600 - 4 (- A14*)	7	6	0,58	5,05	17	4	2.000	2,7	97	12	5
P85 - 2H - 3 - A(B) - 400 - 4 (- A14*)	9,2	4	1	9	26	4	2.900	3,8	127	12	6
P85 - 2H - 3 - A(B) - 600 - 4 (- A14*)	9,2	6	0,72	7,4	26	4	2.900	3,8	127	12	7
P85 - 2H - 4 - A(B) - 620 - 4 - A14	12	6,2	0,75	9,0	36	4	4.000	5,4	156	14	8

* Opzione con albero diametro 14 mm

Dimensioni




Curva 1




Curva 2



Curva 3




Curva 4




Curva 5



Curva 6



Curva 7



Curva 8

